

## **A HP lézernyomtatók égetőműveinek javításáról**

A HP lézernyomtatók 5L típusának első megjelenése óta a HP égetőművek rövid felfűtési idejű kerámia fűtőbetéttel és karbon borítással készülnek. Kopás vagy sérülés esetén az égetőmű komplett cseréje igen költséges lehet. A HP nagy népszerűségének köszönhetően már beszerezhetőek kifogástalan minőségű japán utángyártott fixáló hengerek. Ezekkel gazdaságosan javítható már egy személyi lézernyomtató is. Következzen egy lista azokról a típusokról amelyek így javíthatóak:

### **Fekete-fehér lézernyomtatók és multifunkciós készülékek:**

**LaserJet 5L / 6L / 1000 / 1010 / 1012 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 / 1100 / 1150 / 1160 / M1005 MFP / 1200 / 1220 / 1300/ 1320 / 2100 / 2200 / 2300 / 2400 / 2410 / 2420 / 2430 / 3015 / 3020 / 3030 / 3050 / 3052 / 3055 / 3100 / 3150 / 3200 / 3300 / 3310 / 3320 / 3330 / 4000 / 4050 / 4100 / 4150 / 4200 / 4250 / 4300/ 4350 / 5000 / 5100**

### **Színes lézernyomtatók:**

**Color LaserJet 1500 / 2500 / 1600 / 2600 / 2550 / 3500 / 3550 / 3700 / 4600 / 5500**

A listán nem található típus esetén kérem érdeklődjön. A gyakori típusokat raktáron tartjuk, így akár 24 óra vállalási idővel is el tudjuk végezni a cserét. Információ: [info@machineworld.hu](mailto:info@machineworld.hu) címen vagy a **72/538-072** számon.

### **Szervizünk egyéb ajánlatai:**

Hewlett-Packard plotterek javítása, gépek, opciók, kellékanyagok, tekercs papír és pausz  
Canon és EPSON nyomtatók visszamaradt tinta és élettartam számlálóinak kezelése

Az alábbi gyátmányú nyomtatók javítását vállaljuk:

**HP, Canon, Brother, EPSON, Minolta, Kyocera, Lexmark, Xerox, Tally**